

SITUACION ACTUAL

esc: 1 : 5000



HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

Banco de leche y
Madre Canguro

LOCALIZACION:

HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

WILSON LARRANIAGA
GERENTE

DISEÑO:

ARQUITECTO
JUAN GABRIEL REVELO TOBAR
M.P. N° AS2172006 - 13070381

REVISOR asesor de planeación:

INGENIERO
HAROL DELGADO

CONTIENE:

SITUACION ACTUAL 2DO PISO
EDIFICIO PRINCIPAL

VoBo. IDSN:

SELLOS:

DIBUJO:

ESCALA:
1:100
FECHA:
AGOSTO 2012

PLANO:

02

