



EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS DEL PROCESO DE SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS NO. 0008.S.S.O.2022.

| Actividades de mantenimiento solicitadas a realizar (textual como aparece en el pliego de condiciones) | | Descripción de actividades de mantenimiento solicitadas (información propia del oferente) | | Origenes | | Concorda con la solicitud (SI o NO) | | Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE) | | Observaciones (comentarios por el cual NO CUMPLE) | |
|--|---|---|---|---|---|---|----------------------|---|----|---|--|
| EQUIPO | ACTIVIDAD | No. Parte y/o Referencia del Consumible | Numero de Vistas y/o cantidades de respuestos o consumibles | ACTIVIDAD | No. Parte y/o Referencia del Consumible | Numero de Vistas y/o cantidades de respuestos o consumibles | Origenes del Sur SAS | SI | SI | | |
| 1. MANTENIMIENTO SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL | | | | | | | | | | | |
| Tanque de Aire | Cambio Polisorbina | N/A | 1 | Cambio Polisorbina | N/A | 1 | Origenes del Sur SAS | SI | SI | | |
| | Cambio de Filtros de Aire (Firmatran) | Marca: Atlas Copco No. Píez: 1622065890 | 8 | Cambio de Filtros de Aire (Firmatran) | Marca: Atlas Copco No. Píez: 1622065890 | 8 | Origenes del Sur SAS | SI | SI | | |
| | Cambio de Válvulas Cheque (Quarinteste) | Marca: Atlas Copco No. Píez: 2236043880 | 8 | Cambio de Válvulas Cheque (Quarinteste) | Marca: Atlas Copco No. Píez: 2236043880 | 8 | Origenes del Sur SAS | SI | SI | | |
| | Lubricación de Rodamientos Scroil | Marca: Atlas Copco No. Píez: 2892610020 | 4 | Lubricación de Rodamientos Scroil | Marca: Atlas Copco No. Píez: 2892610020 | 4 | Origenes del Sur SAS | SI | SI | | |
| | Cambio Kit de Correas | Marca: Atlas Copco No. Píez: 2903102142 | 4 | Cambio Kit de Correas | Marca: Atlas Copco No. Píez: 2903102142 | 4 | Origenes del Sur SAS | SI | SI | | |
| | Cambio Kit Trampa de Condensado | Marca Atlas Copco No. Píez: 2904500069 | 1 | Cambio Kit Trampa de Condensado | Marca Atlas Copco No. Píez: 2904500069 | 1 | Origenes del Sur SAS | SI | SI | | |
| | Cambio Kit de Sellos Unidad Scroil | Marca: Atlas Copco No. Píez: 3001170210 | 4 | Cambio Kit de Sellos Unidad Scroil | Marca: Atlas Copco No. Píez: 3001170210 | 4 | Origenes del Sur SAS | SI | SI | | |
| | Cambio Empaques de Admisión | Marca: Atlas Copco No. Píez: 2236009600 | 4 | Cambio Empaques de Admisión | Marca: Atlas Copco No. Píez: 2236009600 | 4 | Origenes del Sur SAS | SI | SI | | |
| | Cambio tubo de salida Scroil | Marca: Atlas Copco No. Píez: 2901139700 | 4 | Cambio tubo de salida Scroil | Marca: Atlas Copco No. Píez: 2901139700 | 4 | Origenes del Sur SAS | SI | SI | | |
| | Cambio Rodamiento Motor Principal | Marca: Atlas Copco No. Píez: 1280621473 | 4 | Cambio Rodamiento Motor Principal | Marca: Atlas Copco No. Píez: 1280621473 | 4 | Origenes del Sur SAS | SI | SI | | |
| | Cambio Rodamiento Motor Principal | Marca: Atlas Copco No. Píez: 1280621474 | 4 | Cambio Rodamiento Motor Principal | Marca: Atlas Copco No. Píez: 1280621474 | 4 | Origenes del Sur SAS | SI | SI | | |
| | Cambio Mangueras | Marca: Atlas Copco No. Píez: 2901990925 | 4 | Cambio Mangueras | Marca: Atlas Copco No. Píez: 2901990925 | 4 | Origenes del Sur SAS | SI | SI | | |
| | Sensor de temperatura scroil - (tempasensor L-3810) | Marca: Atlas Copco No. Píez: 1089057465 | 1 | Sensor de temperatura scroil - (tempasensor L-3810) | Marca: Atlas Copco No. Píez: 1089057465 | 1 | Origenes del Sur SAS | SI | SI | | |
| | Contacto | MARKA: Atlas Copco | 1 | Contacto | MARKA: Atlas Copco | 1 | Origenes del Sur SAS | SI | SI | | |
| | Cambio Kit Trampa de Tanque EMD50 | Marca Atlas Copco No. Píez: 2901067390 | 1 | Cambio Kit Trampa de Tanque EMD50 | Marca Atlas Copco No. Píez: 2901067390 | 1 | Origenes del Sur SAS | SI | SI | | |
| | Cambio de Válvula de Aire | N/A | 1 | Cambio de Válvula de Aire | N/A | 1 | Origenes del Sur SAS | SI | SI | | |
| Tanque Píndon Marca: Diegipos | Verificación corrosión interna del tanque | N/A | 1 | Verificación corrosión interna del tanque | N/A | 1 | Origenes del Sur SAS | SI | SI | | |

Handwritten signature



Unidos por la Salud

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS DEL PROCESO DE SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. 0008 S.S.O.2022.

| Actividades de mantenimiento solicitadas a cotizar (eventual como aparece en el pliego de condiciones) | Descripción de Actividades de mantenimiento solicitadas (información propia del oferente) | No. Parte y/o Referencia del Consumible | No. Parte y/o Referencia del Consumible | Numero de Varias y/o canastas de respaldas o consumibles | Numero de Varias y/o canastas de respaldas o consumibles | Oferente | Concuerda con lo solicitado (SI o No) | Resultado de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE) | Observaciones (Inscripción por el cual no CUMPLE) |
|--|--|---|--|--|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|
| EQUIPO Scedor de Aire Medidual (2) MARCA ALIAS COPPO MODELO 0924 S/ANV2391 S/ANV23418 | KIT B de 24.000 horas de funcionamiento Cambio de Elemento Pre Filtro- Filtro de Red P035+ | Marca: Alias Coppo No. Pieza: 2901147400 | Marca: Alias Coppo No. Pieza: 2230004010 Marca: Alias Coppo No. Pieza: 3001190261 | 2 | 2 | Oferentes del Sur SAS | SI | SI | |
| Lineas de Fibración Filtro de Red Marca Alias Coppo PD50+ (2) QD50 | Cambio de Filtros Coalescentes- Filtro de Red PD50+ Cambio de Filtros Coalescentes- Filtro de Red QD50+ | Marca: Alias Coppo No. Pieza: 2901300104 | Marca: Alias Coppo No. Pieza: 2901300104 | 2 | 2 | Oferentes del Sur SAS | SI | SI | |
| Filtros Bacteriológicos Marca Donson | Cambio de Filtros Bacteriológicos | Marca: Donson Elemento Filtro de Profundidad ESTER ULTRADUPTM No. Pieza: PSRF 04/20 | Marca: Donson Elemento Filtro de Profundidad ESTER ULTRADUPTM No. Pieza: PSRF 04/20 | 2 | 2 | Oferentes del Sur SAS | SI | SI | |
| Analizador de Monitoreo de Carbono (CO) y Punto de Rocio (PD) MARCA ENHET MODELO:AMEDAR 2200 SERIE: 1000263 | Método: Cálibración Celda de Monitoreo de Carbono Celda de Monitoreo de Carbono | Mínimo utilizando 2 gases Purga con su respectivo certificado de calidad | Mínimo utilizando 2 gases Purga con su respectivo certificado de calidad | 3 | 3 | Oferentes del Sur SAS | SI | SI | |
| Registro de Datos: Monitoreo de Carbono (CO) y Punto de Rocio (PD) Marca Yokowaga | Tarjeta de memoria SD* Celda de punto de rocío (DP) | Marca: Yokowaga No. Pieza: MCF10P-128MS | Marca: YOKOWAGA No. Pieza: B8106XK | 1 | 1 | Oferentes del Sur SAS | SI | SI | |
| Mano de Obra Sistema de Aire Medidual (Incluye todas las rutinas de inspección mensual a cada uno de los equipos que conforman el Sistema (7 visitas). Todas la visitas tipo A y C, y mano de obra por servicio de cambio de elementos o reparaciones) | Mano de Obra Sistema de Aire Medidual (Incluye todas las rutinas de inspección mensual a cada uno de los equipos que conforman el Sistema (7 visitas). Todas la visitas tipo A y C, y mano de obra por servicio de cambio de elementos o reparaciones) | 1 | 1 | 1 | 1 | Oferentes del Sur SAS | SI | SI | |

Colleen



Juntos por la evidencia

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS DEL PROCESO DE SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. 0008 S.S.O.2022.

| Actividades de mantenimiento solicitadas a colimar (textual como aparece en el pliego de condiciones) | | Descripción de Actividades de mantenimiento solicitadas (información propia del oferente) | |
|---|--|---|--|
| EQUIPO | ACTIVIDAD | No. Parte y/o Referencia del Consumible | Número de Visitas y/o cantidad de respuestas o consumibles |
| 2. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL | | | |
| SISTEMA DE VACÍO MARCA ATLAS COPCO MODELO GV150 SERIAL (L PVU) | Marca: Atlas Copco No. Parte: 2902040200 | 1 | 1 |
| | Marca: Atlas Copco No. Parte: 1630204901 | 3 | 3 |
| | Mano de Oera Sistema de Vacío Medicinal (incluye todas las rodajas de Inspección mensual a cada uno de los Equipos que conforman el Sistema / 7 visitas), la visita tipo B, y mano de obra por servicio de cambio de elementos o reparaciones) | 1 | 1 |

| 3. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AIRE INDUSTRIAL | |
|--|--------------------------------|
| EQUIPO | ACTIVIDAD |
| Compresor de Aire Industrial Marca: ALUP Modelo VULKA TR 7.5 Serial 2532840002 | Cambio de Aceite Sintético |
| | Cambio de Filtro de Aceite |
| | Cambio de Filtro de Aire |
| Secadores de Aire Industrial Marca Atlas Copco Modelo EX3 serials A1653742 y CA1669239 | Cambio de Filtro Separado |
| | Cambio de Correas |
| Mano de Oera Sistema de Aire Industrial (incluye todas las rodajas de Inspección mensual a cada uno de los Equipos que conforman el Sistema / 7 visitas), Visita tipo A y mano de obra por servicio de cambio de elementos o reparaciones) | Cambio de Espuma de Ionización |
| | Cambio Kit Wear LD2 |

4. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GASES MEDICINALES Y AIRE INDUSTRIAL

| 4. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GASES MEDICINALES Y AIRE INDUSTRIAL | |
|---|--|
| EQUIPO | ACTIVIDAD |
| Mantenimiento Preventivo Sistema de Distribución de Gases Medicinales (dos visitas a todos los servicios del hospital durante la vigencia del contrato) | Mantenimiento Preventivo Sistema de Distribución de Gases Medicinales (Dos visitas a todos los servicios del hospital) |
| Mantenimiento Correctivo "Bolsa de Repuestos" Sistema de Industriales | Mantenimiento Correctivo "Bolsa de Repuestos" Sistema de Distribución Gases Medicinales e Industriales |
| Prueba de Presión Hidrostática cilindros propiedad del HUDP | Prueba de Presión Hidrostática cilindros propiedad del HUDP |
| Cambio de válvulas y reparaciones cilindros propiedad del HUDP | Cambio de válvulas y reparaciones cilindros propiedad del HUDP |

Handwritten signature and date at the bottom left of the page.



EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS DEL PROCESO DE SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS NO. 0008.S.S.O.2022.

| Actividades de mantenimiento solicitadas a colizar (textual como aparece en el pliego de condiciones) | Descripción de Actividades de mantenimiento solicitadas (información propia del oferente) | No. Parte y/o Referencia del Consumible | No. de Ventas y/o cantidades de respuestas o económicas | ACTIVIDAD | No. Parte y/o Referencia del Consumible | No. de Ventas y/o cantidades de respuestas o económicas | Oferente | Correctitud en la escobrida (SI o NO) | Respuesta de la evaluación técnica (CUMPLE o NO CUMPLE) | Oportunidad (respondo por el cuallo CUMPLE) |
|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---|---|
| 5. CALIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL Y LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) PARA LA PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL | | | | | | | | | | |
| Verificado en el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura BPM | | | 1 | Verificación en el cumplimiento de Buenas Prácticas de | | 1 | Origenes del Sur SAS | SI | SI | |
| Calificación y Validación del Sistema de Producción de Aire Medicinal | | | 1 | Calificación y Validación del Sistema de Producción de Aire | | 1 | Origenes del Sur SAS | SI | SI | |

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TÉCNICA POR OFERENTES

| OFERENTE | EXPERIENCIA DEL PROYECTANTE | | EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEL PROYECTANTE | | RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA | Observaciones (mismo por el cual NO CUMPLE) |
|----------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|---|
| | Buenas Prácticas de Manufactura en Gases Medicinales | Presencia de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas de producción y distribución de gases medicinales | Profesional de soporte | Técnico y/o Operario de mantenimiento | | |
| ORIGENES DEL SUR SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |

Fecha de Evaluación Técnica: 17 de Junio de 2022

REALIZÓ

E. Herrera

ERIKA HERRERA LÓPEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD - QUÍMICA FARMACÉUTICA

REVISÓ

T. Edison Vaerica

TOMÁS EDISON VAERICA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO SERVICIO FARMACÉUTICO